Общество с ограниченной ответственностью «CAMTOPEC-M»

Лицензия МК РФ № 02696 от 16.07.2015 г.

Свидетельство СРО «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» № 0311.01-2017-6317035187-П-038 от 21.03.2017 г.

Объект культурного наследия регионального значения «Дом С.Е. Грацинского», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/Малышева, 14

НАУЧНО – ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Проект реставрации и приспособления к современному использованию.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Книга 3. Инженерно-технические исследования.

Шифр: МК-0356300030519000038-ТИ
Экз. №

Общество с ограниченной ответственностью «САМТОРЕС-М»

Лицензия МК РФ № 02696 от 16.07.2015 г.

Свидетельство СРО «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» № 0311.01-2017-6317035187-П-038 от 21.03.2017 г.

Объект культурного наследия регионального значения «Дом С.Е. Грацинского», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/Малышева, 14

НАУЧНО – ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Проект реставрации и приспособления к современному использованию.

Раздел 2. Комплексные научны Книга 3. Инженерно-технические	
Заказчик: Муниципальное казенное учреж «Содержание муниципального	
Директор ООО «CAMTOPEC-M»:	Кузнецов А.В.
	МК- мк-0356300030519000038-ТИ
	Экз. №

г. Самара, 2019 г.

Объект, тема: Проект реставрации и приспособления к современному использованию Объекта культурного наследия регионального значения «Дом С.Е. Грацинского», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, д.47

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Должность, наименование организации	Подпись	Фамилия И.О.
Директор		
"Пермского краевого		С.А. Исмаилова
научно-производственного		
центра по охране		
памятников		
(объектов культурного		
наследия)'' (ГКБУК		
"КЦОП")		

Объект, тема: Проект реставрации и приспособления к современному использованию Объекта культурного наследия регионального значения «Дом С.Е. Грацинского», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, д.47

Шифр МК-0356300030519000038

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ п/п	Обозначение	Наименование документации	Приме
11/11			чание
	Раздел 1. Пред	дварительные работы	
Книга 1.		Исходно-разрешительная	
Книга 2.	МК-0356300030519000038-ПР	документация Предварительные исследования	
Книга 3.	МК-0356300030519000038-Ф	Фотофиксация	
	Раздел 2. Комплекс	ные научные исследования	ı
Книга 1.	МК-0356300030519000038-ИИ	Историко-архивные исследования	
Книга 2.	МК-0356300030519000038- ПЗ-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования. Часть 1. Пояснительная записка	
	МК-0356300030519000038-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования. Часть 2. Чертежи	
	МК-0356300030519000038-НИ	Историко-архитектурные натурные исследования. Часть 3. «Зондажи»	
Книга 3.	МК-0356300030519000038-ТИ	Инженерно-технические исследования	
Книга 4.	МК-0356300030519000038-КНИ	Отчет по комплексным научным исследованиям	
Разд	дел 3. Проект реставраци	и и приспособления. Эскизный п	роект
Книга 1.	МК-0356300030519000038- ЭП-П3	Пояснительная записка	
Книга 2.	MK-0356300030519000038- ЭП-АР	Архитектурные решения	
Книга 3.	МК-0356300030519000038- ЭП-КР	Конструктивные и объемно- планировочные решения	
	Раздел 3. Проект рестав	врации и приспособления. Проект	1
Книга 1.	МК-0356300030519000038-П- ПЗ	Пояснительная записка	
Книга 2.	МК-0356300030519000038-П- СУ	Схема планировочной организации участка	
Книга 3.	МК-0356300030519000038-П- AP	Архитектурные решения	
Книга 4.	МК-0356300030519000038-П- КР	Конструктивные решения	
Книга 5.	MK-0356300030519000038- ПОР	Проект организации реставрации	

Цель работы - проведение технического обследования строительных конструкций, оценка эксплуатационной надежности здания, выявление дефектов и повреждений строительных конструкций, существующего 2-х этажного здания, расположенного в г. Пермь, ул. 25 Октября, д.47.

Объем работ включает натурное комплексное обследование с составлением ведомостей дефектов и повреждений, обмерные работы, определение прочностных характеристик материалов несущих конструкций, поверочные расчеты конструкций нулевого цикла.

Взам.инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ИТЗ.1

Оглавление

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ	
2. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЯ	12
2.1. ВИЗУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ	
2.2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ	25
2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ	28
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1	28
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2	
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 3	31
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЧНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ	
3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	32
4. ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ОЦЕНКЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСНОВНЫХ	
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	33
4.1 РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ	33
4.1.1. СБОР НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТ	34
4.1.1. РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА	38
4.2 ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ КИРПИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	
4.2 ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ КИРПИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	ЭШИБКА!
ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ	
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	
ПРИЛОЖЕНИЕ А	
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	
ПРИЛОЖЕНИЕ В	
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	
ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ	
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	68

Взам.инв. №	
Подп. и дата	
№ подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Введение

Сотрудниками ООО «Самторес-М» в августе-сентябре 2019 года выполнено техническое обследование строительных конструкций существующего 2-х этажного здания г. Пермь, ул. 25 Октября, д.47.

Осуществление деятельности по обследованию зданий и сооружений подтверждается свидетельством СРО и лицензией Министерства культуры Российской Федерации. Копии свидетельства и лицензии представлены в приложении А.

В состав комплекса работ по обследованию входит:

- визуальный осмотр конструктивных элементов и здания в целом;
 - откопка шурфов;
 - испытание грунтов;
 - поверочный расчет фундаментов и грунтов основания;
- составление ведомости дефектов и повреждений строительных конструкций с фотофиксацией обнаруженных повреждений;
- обмерные работы сооружения с составлением планов и разрезов;
 - план подвала;
 - поэтажные планы;
 - paspes;
 - фасады;
- обследование конструкций;
 - стены;
 - перекрытия;
 - лестницы;
 - кровля;

Взам.инв. №

Подп. и дата

- полы;
- -оконные и дверные заполнения;
- поверочные расчеты несущей способности фундаментов и грунтов основания;

	 поверочные расчеты надземной части сооружения; 											
								Лист				
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата							ИТЗ.1	5				
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата						

разработка выводов и предложений по дальнейшей эксплуатации сооружения.

Обследование выполнено в соответствии с требованиями нормативнотехнической литературы:

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженернотехнических исследований на объектах культурного наследия». Памятники истории и культуры. Общие требования.

Методика инженерно-технического обследования.

Инженерно-техническое обследование выполнено по ТЗ заказчика в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия».

Обследование включает в себя:

- предварительные работы;
- общее обследование;
- детальное обследование;
- лабораторные исследования грунтов;
- поверочные расчеты;

Взам.инв.

Подп. и дата

Инв. № подл

- анализ технического состояния с разработкой выводов и рекомендаций.
 Общее обследование.
- определение объемно- планировочного решения и конструктивной схемы здания;
- определение объема вскрышных работ и мест отбора проб в конструкциях;
- определение объема поверочных расчетов;
- определение общей характеристики объекта исследования (раздел 1).
 Детальное обследование

	_	– дет	гальн	ая оцен	іка те	ехнического состояния строительных конструкций;	
							Ли
						ИТЗ.1	6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Лата		

- анализ технического состояния здания;
- составление ведомости дефектов и повреждений;
- выполнение вскрышных работ, фотофиксация, замеры; (раздел 2).
 Исследования строительных материалов и грунтов.
- определение физико-механических свойств грунтов;
 Поверочные расчеты.

По полученным данным натурных и лабораторных исследований выполняются поверочные расчеты строительных конструкций, оснований и фундаментов здания. Результаты расчетов приведены в разделе 3.

Анализ технического состояния с разработкой выводов и рекомендаций.

По результатам комплексного инженерно-технического обследования, натурных и лабораторных исследований, поверочных расчетов и изучения архивных материалов определяется техническое состояние здания, формулируются выводы о его дальнейшей эксплуатации.

Инструменты и оборудование.

Инструменты – металлическая линейка, рулетка, строительный уровень, штангенциркуль, щуп, переносной микроскоп МПБ-2, дальномер оптический (лазерный) Bosch GLM Professional 250vf, фотоаппарат цифровой Nikon D70s.

Взам.ин								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ИТЗ.1	Лист 7 7

1. Краткая характеристика сооружения

Обследуемый объект — 2-х этажное здание, с подвалом и холодным чердаком, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, д.47, (рисунок 1.1) на пересечении улиц 25 Октября и Революции.

Здание не жилое, группа капитальности II.

Объект является памятником культурного наследия: Дом мещанина Сергея Евгеньевича Грацинского.

Кирпичная двухэтажная постройка выполнена в конце XIX века. Здание имеет 2 этажа, и холодный чердак.



Рисунок 1.1. Схема расположения объекта

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Дер	подп. и да							
ИТЗ.1	подра.							
	rinb. Jve	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	



Рисунок 1.2. Фасад со стороны ул. Малышева

Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Коп уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ИТЗ.1	Лист 9

Взам.инв. №



Рисунок 1.3. Фасад здания со стороны ул. Революции

Взам.инв. №

Инв. № подл.

							Лист
						ИТЗ.1	10
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		10







Рисунок 1.4. Дворовой фасад здания

Климатические условия места нахождения объекта

- Скоростной напор ветра нормативный 23 кгс/м²;
- вес снегового покрова расчетный 255 кгс/м 2 ;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 29 град С.

По конструктивной схеме здание бескаркасное – с продольными и поперечными несущими стенами толщиной 670 мм. Перекрытия деревянные утепленные засыпкой из глины и шлака.

Фундаменты здания под кирпичными наружными стенами и стенами лестничных клеток выполнены из бутового камня.

Стены кирпичные из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, толщина стен варьируется наружные стены толщиной от 510-640 мм, внутренние стены от 510-770 мм.

Перекрытия деревянные с засыпкой из глины и шлака, шаг балок 1,0-1,2 м.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

ИТЗ.1

Лист 11 Оконные и дверные проемы заполнены деревянными конструкциями.

Кровля здания двухскатная с неорганизованным водостоком, стропильная система деревянная, покрытие фальцевое из кровельного железа.

Конструктивные элементы крыши выполнены из бревен, усеченных бревен и досок. Стропила из бревен Ø200мм(h), шаг стропил 1.5-2,0 м. Мауэрлат из усеченного бревна 240мм х 120мм. Обрешетка из досок и горбыля толщиной 30мм с шагом 500мм. Подкосы из полубревен Ø150мм(h). Столбы кирпичные сечением 510х590 мм.

Лестница деревянная двухмаршевая.

Наружная отделка фасада – окраска фасадной краской.

Здание в данный момент не эксплуатируется, не подключено к внешним сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и не отапливается.

На момент проведения исследования здание не эксплуатируется.

2. Результаты комплексного обследования конструкций сооружения 2.1. Визуальное обследование

Для предварительной (визуальной) оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам и для определения необходимости в проведении детального инструментального обследования было проведено визуальное обследование в соответствии с требованиями Норм [2], [3].

При визуальном обследовании выявлены и зафиксированы видимые дефекты и повреждения, произведено описание и фотофиксация дефектных участков, составлена ведомость дефектов и повреждений с указанием их мест и характера повреждений, произведен анализ возможных причин их возникновения.

Техническое состояние элементов здания (степень аварийности) оценивается согласно ГОСТ Р 55567-2013 по таблице 2.1.

Ведомость дефектов и повреждений с фотографиями наиболее характерных из них приведена в таблице 2.2.

из них приведена в гаолице 2.2.										
							Лист			
						ИТЗ.1	12			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		2			

Взам.инв. №

Подп. и дата

ив. № подл.

Карты дефектов по основным несущим и ограждающим конструкциям даны в приложении Б настоящего заключения.

Таблица 2.1

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист №док

Кол.уч

Подп.

Дата

Категория	
состояния	Общие признаки, характеризующие состояние конструкции
конструкции	
1	2
I – нормативный уровень технического состояния	Категория технического состояния, при которой количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций объекта соответствуют требованиям строительных норм и правил.
II - исправное состояние	Категория технического состояния строительной конструкции или объекта в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.
III – работоспособное состояние	Категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.
IV – ограничено	Категория технического состояния конструкций, при
работоспособное	которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность

ИТ3.1

Лист

13

Категория	
состояния	Общие признаки, характеризующие состояние конструкции
конструкции	
	внезапного разрушения, и функционирование конструкции
	возможно при контроле ее состояния и условий
	эксплуатации.
	Категория технического состояния строительной
	конструкции или объекта в целом, характеризующаяся
V – недопустимое	снижением несущей способности и эксплуатационных
состояние	характеристик, при котором существует опасность для
СОСТОЯНИС	пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо
	проведение страховочных мероприятий и выполнение работ
	по сохранению объектов культурного наследия).
	Категория технического состояния конструкции или
VI apanyyyaa	объекта в целом, характеризующаяся повреждениями и
VI – аварийное	деформациями, свидетельствующими об исчерпании
состояние	несущей способности и опасности обрушения (необходимо
	проведение противоаварийных мероприятий).

Результаты сплошного натурного осмотра несущих конструкций представлены в виде сводной ведомости дефектов и повреждений, где указан вид нарушения, его местоположение, номер фотографии данного дефекта, категория технического состояния конструкции согласно табл. 2.2

B	107	технического состояния конструкции согласно таол. 2.2								
Подп. и дата										
подл.										
Инв. № подл.	Иом	Vorum	Пиот	№док	Подп.	Лото	ИТ3.1			
	Y13M.	Кол.уч	лист	л⊻док	тюди.	Дата				

Таблица 2.2. Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций

Nen/n	Место расположен ия	Размер и описание дефекта, повреждения (эскиз, фото)	Параметры	Катего рия тех. состоя ния
1	1/А (угол здания)	Разрушающаяся часть фасада	0,5 м2	IV
2	Фасад по оси Г/2 (1 этаж)	Разрушающаяся часть фасада и перемычки	1 м2	V


Взам.инв. №						7		
Подп. и дата								
Инв. № подл.							Лис	_
Инв.	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ИТЗ.1 15	<u>, </u>


П\п <u>9</u> N	Место расположен ия	Размер и описание дефекта, повреждения (эскиз, фото)	Параметры	Катего рия тех. состоя ния
3	Фасад по оси 1/A	Трещина на углу здания	Длина 4 м, ширина раскрытия 3-5 мм	V
4	Карниз по оси А в осях 1-4	Замачивание кладки и выветривание раствора кладки карниза	По длине карниза 21 м	IV

Взам.инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

	Лист
ИТ3.1	16
	6







Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата


Инв. № подл.


Лист
18


ИТ3.1











По результатам визуального обследования строительных конструкций, а также данным, приведенным в таблице 2.2 можно заключить, что имеют место дефекты и повреждения, относящиеся в основном к **IV** категории по степени аварийности и есть участки относящиеся к категории **V** и **VI**.

В ходе выполнения натурного осмотра фасадов здания выявлено следующее:

1. На фасадах здания на первом, втором этаже выявлены многочисленные трещины в кирпичной кладке (см. фото 1-12).

На простенках между оконными проемами в пределах этажа, а так же от нижних углов оконных проемов верхнего этажа к оконным проемам нижнего этажа выявлены вертикальные трещины. Характер развития, расположение и распространение трещин на фасадах исследуемого здания дает основание предположить наличие неравномерных осадок фундамента. Растрескивание кирпичной кладки стен исследуемого здания происходит по растворным швам и по телу кирпичей.

Так же на участке фасада выявлены местные локальные разрушения лицевого слоя кирпича с выкрашиванием раствора из швов кладки. Подобные повреждения лицевого слоя кирпичной кладки характерны при ее замачивании и воздействия на нее в этот момент знакопеременных температур окружающего воздуха.

Выявленные на участке фасада трещины частично развиваются по растворным швам кирпичной кладки, частично пересекают тело кирпича

Данный дефект части фасада вызван систематическим замачиванием, особенно усиливаемым процессами замораживания и оттаивания.

Отсутствие оконных отливов приводит к систематическому увлажнению кирпичной кладки наружных стен под оконными проемами влагой от атмосферных осадков, что приводит к снижению прочностных характеристик кирпича и раствора. Разрушительное действие атмосферных осадков на кирпичную кладку усиливается при наличии процессов замораживания и оттаивания в период знакопеременных температур наружного воздуха.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Взам.инв. №

Подп. и дата

Інв. № подл.

Лист

24

Ослабление прочностных свойств данных участков стен может привести к разрушению и выпадению кирпичей.

Внутренние помещения здания частично разрушены, повреждены поверхностные покрытия стен, отсутствуют внутренние инженерные коммуникации, электроразводка здания, отсутствует отопление.

В аварийном состоянии находятся конструкции кровли, и перекрытия 1 и 2 этажа и технического подполья в результате протечек кровли, внутренняя отделка полностью разрушена, в наружных и внутренних стенах выявлены многочисленные трещины, по оси Г/2 выявлена сквозная трещина.

2.2. Инструментальное обследование

В процессе обследования проводились замеры основных параметров строительных конструкций, отмечались дефекты и повреждения с фиксацией мест их расположения и определением параметров. Характерные дефекты и повреждения фотографировались (раздел 2.1; приложение Б). Фотофиксация выполнялась при помощи цифровой фотокамеры CANON digital IXUS 950 IS.

Геометрические параметры строительных конструкций определялись с помощью ручного лазерного безотражательного дальномера Leica DISTO и металлической рулетки длиной 5 метров с ценой деления 1 мм.

Геометрические параметры дефектов и повреждений измерялись штангенциркулем с глубиномером по ГОСТ 166-89, металлической линейкой и рулеткой с ценой деления 1 мм по ГОСТ 427-75, ГОСТ 7502-89.

Взам.инв. №

Подп. и дата

Для определения фактических параметров сооружения в целом и его отдельных конструкций, а также их расположение в плане и по вертикали были выполнены обмерные работы с составлением планов этажей и поперечных разрезов.

Результаты обмерных работ представлены в приложении В заключения.

	Да	нны€	е по р	езульт	атам (бмерных работ:	
							Лист
						ИТЗ.1	25
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		25

- геометрические габариты здания в плане составляют 21,5 × 22,8 м;
- полная высота здания (отметка конька кровли) 10 м; высота первого этажа 3,1 м, второго этажа —3,2 м;

Несущие стены

Несущие стены здания — каменные. Кладка стен из глиняного полнотелого кирпича на известковом растворе выполнена без армирования. Толщина несущих наружных стен 510-670 мм.

При натурном обследовании наружных несущих выявлены многочисленные трещины осадочного происхождения, местные повреждения кладки на глубину более 2 см, выпадение отдельных кирпичей, вертикальные и косые трещины под опорами балок, участки замачивания стен и простенков.

Фундаменты

Взам.инв. №

Фундаменты выполнены из бутовой камня.

Замачивание грунта основания атмосферными и техногенными водами привело к неравномерной осадке фундаментов. Для определения геометрических параметров фундаментов, глубины заложения подошвы и состояния материала было откопано 3 шурфа.

Перекрытия межэтажные

Межэтажные перекрытия выполнены из деревянных балок диаметром 400 мм с шагом 1-1,2 м.

	Подп. и дата								
	Инв. № подл.								
	볼								Лист
1	HB.							ИТЗ.1	26
	Z	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		1 6
	-								





Рис. 2.1. Вскрытие перекрытия 1 этажа, №10 перекрытия.

Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ИТЗ.1	Лист 27 27

Взам.инв. №



Рис. 2.2. Вскрытие полов в помещении 1 этажа №20перекрытия техэтажа.

2.3. Результаты вскрышных работ

Для определения параметров существующих фундаментов выполнена откопка трех шурфов, по результатам осмотра составлены 3 акта освидетельствования фундаментов. Схема расположения шурфов представлена в приложении Г.

Акт обследования № 1

- **1. Место обследования:** фундамент под наружную стену, шурф № 1, сечение 1-1 по оси 1 в осях Б-В.
- **2. Цель обследования:** определение геометрических размеров фундамента, глубины заложения, технического состояния и определения физикомеханических свойств грунта.

3. Наблюдения при обследовании

								Лист
							ИТЗ.1	28
V	Ізм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		28

Отрывка шурфа выполнялась с внутренней стороны стены подвала.

Наружная стена подвала выполнены из кладки из полнотелого кирпича на сложном известковом растворе. Толщина наружной стены подвала составляет 0.65 м. Ширина подошвы фундамента 0.65м.

Глубина заложения фундамента от пола техподполья 0.6м.

Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундаментов отсутствует. Кирпичная кладка имеет дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении прочностных свойств материала.

Грунтом основания является супесь. Грунтовые воды шурфом не вскрыты.

- **4. Вывод:** Выявлены дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности фундаментов.
- 5. Графический материал: паспорт шурфа сечение 1-1.
- 6. Фотоиллюстрация: Рис. 2.4

Акт составил:

Дарюшин С. А.



Рисунок 2.4. Фотография шурфа №1

							Лист
						ИТЗ.1	29
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		29

Акт обследования № 2

- **1. Место обследования:** фундамент под наружную стену, шурф N_2 2, сечение 2-2, в осях A/3.
- **2. Цель обследования:** определение геометрических размеров фундамента, глубины заложения, технического состояния и определения физикомеханических свойств грунта.

3. Наблюдения при обследовании

Отрывка шурфа выполнялась с внутренней стороны стены подвала.

Внутренняя стена подвала выполнены из полнотелого кирпича на сложном известковом растворе. Толщина наружной стены подвала составляет 0.7м. Ширина подошвы фундамента 0.7 м.

Глубина заложения фундамента от пола техподполья 0.6 м.

Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундаментов отсутствует. Кирпичная кладка не имеет выраженных дефектов свидетельствующих о снижении прочностных свойств материала.

Грунтом основания является супесь. Грунтовые воды шурфом не вскрыты.

- **4. Вывод:** Внутренняя стена подвала имеет небольшие дефекты, не влияющие на снижение ее несущей способности.
- 5. Графический материал: паспорт шурфа сечение 2-2.
- 6. Фотоиллюстрация: Рис. 2.5.

Взам.инв. №			Акт	сост	авил:		Дарюшин С. А.	
Подп. и дата								
Инв. № подл.								Лист
Инв	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ИТ3.1	30 80



Рисунок 2.5. Фотография шурфа №2

Акт обследования № 3

- **1. Место обследования:** фундамент под внутреннюю стену, шурф № 3, сечение 3-3 в осях $\Gamma/2$.
- **2. Цель обследования:** определение геометрических размеров фундамента, глубины заложения, технического состояния и определения физикомеханических свойств грунта.

3. Наблюдения при обследовании

Отрывка шурфа выполнялась с внутренней стороны стены подвала.

Внутренняя стена подвала выполнены из полнотелого кирпича на сложном известковом растворе. Толщина стены подвала составляет 0.7м. Ширина подошвы фундамента составляет 0.7 м.

Глубина заложения фундамента от пола подвала 0.6 м.

Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундаментов отсутствует. Кирпичная кладка не имеет выраженных дефектов свидетельствующих о снижении прочностных свойств материала.

Грунтом основания является супесь. Шурфом вскрыты грунтовые воды

							Лист
						ИТЗ.1	31
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		3 1

Взам.инв. №

Подп. и дата

Інв. № подл.

техногенного характера на глубине 2 м от уровня пола первого этажа.

- **4. Вывод:** Внутренняя стена подвала имеет небольшие дефекты, не влияющие на снижение ее несущей способности.
- 5. Графический материал: паспорт шурфа сечение 4-4.
- 6. Фотоиллюстрация: Рис. 2.6.

Акт составил:

Взам. инв.

Дарюшин С. А.



Рисунок 2.6. Фотография шурфа №3

3. Результаты прочностных испытаний

3.1 Результаты испытаний материалов ограждающих конструкций

Лабораторные исследования строительных материалов включали в себя определение прочностных характеристик образцов кирпича и раствора.

Исследования керамического кирпича производились по отобранным образцам из несущих стен здания. Все вскрытия, зондирования и другие воздействия на конструкции объекта проводились в строгом соответствии с программой исследований.

1	· · ·						
							Лист
						ИТЗ.1	32
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		32

Для проведения испытаний на сжатие использовался пресс ПСУ-250, работающий в диапазоне 0-100 тс.

Предел прочности образцов кирпича при сжатии Rcж, кгс/см2, определяли по формуле: Rcж = P/F,

где P- наибольшая нагрузка, установленная при испытании образца, кгс; F - площадь поперечного сечения образца, вычисляемая как среднее арифметическое значение площадей верхней и нижней поверхностей, см2.

Предел прочности образцов при сжатии вычисляли с точностью до 1 кгс/см2, как среднее арифметическое значение результатов испытаний образцов.




Рис. 3.1. Схема испытаний образцов раствора и кирпича.

Марка кирпича по результатам испытаний составила – М75.

Марка раствора по результатам испытаний составила – М50.

4. Поверочные расчеты по оценке несущей способности основных конструктивных элементов здания

4.1 Расчет фундаментов

Взам.ин:								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм. К	ол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ИТЗ.1	Лист 33




Рис. 4.1. Схема расположения расчетных сечений для сбора нагрузок на фундамент.

4.1.1. Сбор нагрузок на фундамент

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Таблица 4.1.1 Сбор нагрузок на обрез фундамента сеч 1-1

Вид нагрузки	Формула подсчета	Нормативные нагрузки, кг	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетные нагрузки, кг
	І Постоя	нные нагрузки		

						ИТЗ.1	Лист
							34
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		3 4

1. Собственный вес стены				
Кирпичная кладка (с отм. +0,000)	0.67*8.03 * 1800	9684,2	1.1	10652,6
3. Нагрузка от кровли				
Кровля	89.88*3.44	309,2	1.1	340,2
Всего собственные нагрузки		9993,4		10992,8
	II Време	нные нагрузки	I	
1. Временные нагрузки перекрытия				
Снеговая	255*3.44	877,2	1.4	1228,1
Всего временные нагрузки		877,2		1228,1
ИТОГО		10870,6		12220,9

Таблица 4.1.2 Сбор нагрузок на обрез фундамента сеч 2-2

Вид нагрузки	Формула подсчета	Нормативные нагрузки, кг	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетные нагрузки, кг
	І Постоя	нные нагрузки	I	
1. Собственный вес стены				
Кирпичная кладка (с отм. +0,000)	0.7*7.31 * 1800	9210,6	1.1	10131,7
2. Нагрузка перекрытий				

Инв. № подл.

Взам.инв. №

Подп. и дата

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

ИТ3.1

Перекрытие над подвалом	576*3.44	1981,4	1.1	1982,5				
Перекрытие над 1 эт.	622.76*3.44	2142,3	1.1	2356,5				
Перекрытие над 2 эт.	622.76*3.44	2142,3	1.1	2356,5				
3. Нагрузка от кровли								
Кровля	89.88*5.6	503,3	1.1	553,6				
Всего собственные нагрузки		15979,9		17380,8				
II Временные нагрузки								
1. Временные нагрузки перекрытия								
Перекрытие над подвалом	200*3.44	688	1.2	825,6				
Перекрытие над 1 эт.	200*3.44	688	1.2	825,6				
Перекрытие над 2 эт.	200*3.44	688	1.2	825,6				
Снеговая	255*5.6	1428	1.4	1999,2				
Всего временные нагрузки		3492		4476				
ИТОГО		19471,9		21856,8				

	<u>Таблица 4.1.3 Сб</u>	ор нагрузок на обре	з фундамента с	еч 3-3						
Взам.инв.	Вид нагрузки	Формула подсчета	Нормативные нагрузки, кг	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетные нагрузки, кг					
и дата		I Постоянные нагрузки								
Подп. 1	1. Собственный									
JI.	вес стены									

 Изм.
 Кол.уч
 Лист
 №док
 Подп.
 Дата

Кирпичная кладка (с отм. +0,000)	0,68*8.03*1800	9828,7	1.1	10811,6	
2. Нагрузка перекрытий					
Перекрытие над подвалом	576*2.49	1434,2	1.1	1577,6	
Перекрытие над 1 эт.	622.76*2.49	1550,7	1.1	1705,8	
Перекрытие над 2 эт.	622.76*2.49	1550,7	1.1	1705,8	
Кровля	89.88*3.44	309,2	1.1	340,1	
Всего собственные нагрузки		14673,5		16140,9	
	II Време	нные нагрузки			
1. Временные нагрузки перекрытия					
Перекрытие над подвалом	200*2.49	498	1.2	597,6	
Перекрытие над 1 эт.	200*3.44	688		825,6	
Перекрытие над 2 эт.	200*3.44	688	1.2	825,6	
Снеговая	255*5.6	1428	1.4	1999,2	
Всего временные нагрузки		3302		4248	
ИТОГО		17975,5		20388,9	

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

 Изм.
 Кол.уч
 Лист
 №док
 Подп.
 Дата

ИТЗ.1

п. и дата Взам.инв. №

Расчет фундамента

Тип фундамента: ленточный мелкого заложения на естественном основании.

Расчет выполнен согласно СП 22.13330-2016 «Основания зданий и сооружений».

Проверка достаточности размера подошвы фундамента производится как для внецентренно нагруженного фундамента:

$$P_{2_{min}^{max}} = \frac{\sum F_{vo2} + G_{\Phi, vp}}{A} \pm \frac{\sum M_{o2}}{W}, \ P_{2_{max}} \leq 1,2R(\pm 10\%), \ P_{2_{min}} \geq 0;$$

где P_2 — реактивное давление по подошве фундамента, кПа;

 F_{v02} — нормативная нагрузка на обрез фундамента, кН;

 $G_{\Phi, rp}$ — вес фундамента и грунта на его уступах (кН/п. м.— для ленточных фундаментов и кН — для столбчатых), $G_{\Phi, rp} = \gamma_{cp} \cdot d \cdot A_{\Phi}$;

A — площадь подошвы фундамента, м²;

R — расчетное сопротивление грунта определяется формуле:

$$R = \frac{\gamma_{c1} \cdot \gamma_{c2}}{k} \left[M_{\gamma} \cdot k_z \cdot b \cdot \gamma_{II} + M_q \cdot d_1 \cdot \gamma'_{II} + (M_q - 1) \cdot d_b \cdot \gamma'_{II} + M_c \cdot c_{II} \right] \cdot \gamma_{n}$$

где γ_{c1} , γ_{c2} — коэффициенты условий работы,

k — коэффициент принимаемый равным: k = 1,0 — прочностные характеристики грунта (« ϕ », «c») назначены по результатам испытаний;

 M_{γ} , M_{q} , M_{c} — безразмерный коэффициенты, принимаемые по таблицам СП 22.13330.2011;

k — коэффициент принимаемый равным: k = 1,0 — при b < 10,0 м;

b — ширина фундамента;

 γ_{II} — осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундаментов (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), к H/m^3 ;

 γ_{II}^{I} — то же, залегающих выше подошвы фундамента, кH/м³;

 c_{II} — расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

 d_b — глубина подвала;

 d_1 — глубина заложения подошвы фундамента бесподвальных зданий от уровня планировки или приведенная глубина заложения подошвы наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле:

$$d_1 = h_s + \frac{h_{sf} \cdot \gamma_{cf}}{\gamma'_{II}}$$

где h_s — толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

 h_{sf} — толщина пола подвала, м;

 γ_{cf} — расчетное значение удельного веса конструкций пола, к H/M^3 .

Сечение фундамента 1-1.

Фундамент ленточный из бутового камня с шириной подошвы b = 0,65 м, глубина заложения d = 1,16 м. Несущий слой – супесь, $\gamma=18,2$ к $H/м^3$, $\phi=25^\circ$, c=10к Π а. Проверяем выполнение условия (3.4):

$$R = \frac{1,2 \cdot 1,0}{1,0} \left[0,78 \cdot 1 \cdot 0,65 \cdot 18,2 + 4,11 \cdot 1,16 \cdot 14,56 + 6,67 \cdot 10 \right] = 174 \kappa \Pi a.$$

$$\sum F_{V02} = \sum F_{V02}^{\prime} + G = (108.7 + 13.6) = 122.3 \kappa H .;$$

 $G = 0.65 \cdot 1.16 \cdot 18 = 13.6 \kappa H$;

$$P_{2_{MN}}^{MAX} = \frac{122,3}{0.65 \cdot 1} = 188,2 \kappa \Pi a$$
;

 $P_{\scriptscriptstyle 2MAX} = 188, 2\kappa\Pi a > R = 174\kappa\Pi a$, ($\Delta P = 8$ %) - условия проверки HE выполняются.

Сечение фундамента 2-2.

Взам. инв.

Фундамент ленточный из бутового камня с шириной подошвы b=0.7 м, глубина заложения d=2.4 м. Несущий слой – супесь, $\gamma=18.2$ к $H/м^3$, $\phi=25^\circ$, c=10к Π а. Проверяем выполнение условия (3.4):

$$R = \frac{1,2\cdot 1,0}{1.0} \left[0,78\cdot 1\cdot 0,7\cdot 18,2+4,11\cdot 2,4\cdot 14,56+6,67\cdot 10 \right] = 265\kappa \Pi a.$$

							Лист
						ИТЗ.1	39
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		3 9

$$\sum F_{V02} = \sum F_{V02}^{\prime} + G = (195 + 30) = 225\kappa H .;$$

$$G = 0.7 \cdot 2.4 \cdot 18 = 30\kappa H ;$$

$$P_{2_{MIN}^{MAX}} = \frac{225}{0.7 \cdot 1} = 321\kappa \Pi a ;$$

 $P_{\scriptscriptstyle 2MAX} = 321 \kappa \Pi a > R = 265 \kappa \Pi a$, ($\Delta P = 17$ %) - условия проверки HE выполняются.

Сечение фундамента 3-3.

Фундамент ленточный из бутового камня с шириной подошвы b=0.7 м, глубина заложения d=2.28 м. Несущий слой – супесь, $\gamma=18.2$ кH/м³, $\phi=25$ °, c=10кПа. Проверяем выполнение условия (3.4):

$$R = \frac{1,2\cdot 1,0}{1,0} \left[0,78\cdot 1\cdot 0,7\cdot 18,2+4,11\cdot 2,28\cdot 14,56+6,67\cdot 10 \right] = 256\kappa \Pi a.$$

$$\sum F_{V02} = \sum F'_{V02} + G = (180 + 29) = 209\kappa H .;$$

$$G = 0.7 \cdot 2.28 \cdot 18 = 29 \kappa H$$
;

$$P_{2_{MIN}}^{MAX} = \frac{209}{0.7 \cdot 1} = 299 \kappa \Pi a$$
;

 $P_{\scriptscriptstyle 2MAX} = 299 \kappa \Pi a > R = 256 \kappa \Pi a$, ($\Delta P = 14$ %) - условия проверки HE выполняются.

4.2 Поверочный расчет конструкции кирпичных элементов здания

4.2.1. Сбор нагрузок на кирпичный простенок

Таблица 4.2.1 Сбор фактически действующих нагрузок на простенок сеч 1-1

Вид нагрузки	Формула подсчета	Нормативные нагрузки, кг	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетные нагрузки, кг				
I Постоянные нагрузки								
1. Собственный вес стены								

						Г
						ı
						ı
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	

Лист 40

ИТ3.1

Кирпичная кладка (с отм 0,750)	0,7(0,66*1,92 + 1,69*1,79 + 0,93*2,02 + 1,3*1,79) * 1800	10707,4	1.1	11778,2				
2. Нагрузка перекрытий								
Перекрытие над 1 эт.	622.76*3,68	2291,8	1.1	2521				
Перекрытие над 2 эт.	622.76*3,68	2291,8	1.1	2521				
3. Нагрузка от кровли								
Кровля	89.88*3,58*1,79	576	1.1	633,6				
Всего собственные нагрузки		15867		17453,8				
II Временные нагрузки								
1. Временные нагрузки перекрытия								
Перекрытие над 1 эт.	200*3,68	736	1.2	883,2				
Перекрытие над 2 эт.	200*3,68	736	1.2	883,2				
снеговая	200*3,58*1,79	1281,6	1.4	1794,2				
Всего временные нагрузки		2753,6		3560,6				
ИТОГО		18620,6		21014,4				

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч

Лист №док

Подп.

Дата

Взам.инв. №

Подп. и дата

ИТЗ.1

Таблица 4.2.2 Сбор фактически действующих нагрузок на простенок сеч 2-2

Нормативные

Формула

Вид нагрузки

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Кол.уч

Лист №док

Подп.

Дата

Коэф.

ИТЗ.1

Расчетные

Лист

42

Вид нагрузки	подсчета	нагрузки, кг	надежности по нагрузке	нагрузки, кг				
I Постоянные нагрузки								
1. Собственный вес стены								
Кирпичная кладка (с отм. 0,000)	0,53*(1,04*1,98 + 1,57*2,28 + 1,96*1,12 + 2,29*1,3) * 1800	10313,7	1.1	11345,1				
2. Нагрузка перекрытий								
Перекрытие над 1 эт.	622.76*6,06	3774	1.1	4151,4				
Перекрытие над 2 эт.	622.76*6,06	3774	1.1	4151,4				
3. Нагрузка от кровли								
Кровля	89.88*3,37*2,28	690,6	1.1	759,7				
Всего собственные нагрузки		18552,3		20407,6				
	II Време	енные нагрузки	Ī					
1. Временные нагрузки перекрытия								
Перекрытие над 1 эт.	200*6,06	1212	1.2	1454,4				
Перекрытие над 2 эт.	200*6,06	1212	1.2	1454,4				

снеговая	200*3,37*2,28	1536,7	1.4	2151,4
Всего временные нагрузки		3960,7		5060,2
ИТОГО		22513		25467,8


Расчет центрально-сжатой неармированной кладки прямоугольного сечения (Сечение 1-1 простенок по оси A/3-4

Исходные данные:

Усилия:

- Нормальная сила N = 17.5 тс = 17.5 / 0.001 = 17500 кгс;

Размеры прямоугольного сечения:



- Толщина сечения h = 64 см;
- Ширина сечения b = 64 см;

Размеры элемента:

- Длина элемента H = 200 см;

Прочность кладки:

- Расчетное сопротивление кладки сжатию $R = 7 \text{ кгс/см}^2$;

Результаты расчета:

1) Центральное сжатие неармированных элементов (начало расчета)

Вид кладки - неармированная.

Сечение - прямоугольное.

Площадь сечения:

 $A = h b = 64 \cdot 64 = 4096 \text{ cm}^2$.


Взам. инв.

Подп. и дата

2) Свободная длина элемента

Нагрузкой является - не только собственная масса элемента в пределах рассчитываемого участка.

Расчетная схема - шарнирное опирание на неподвижные опоры.											
							Лист				
						ИТЗ.1	43				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		4 3				



Усилия:

Взам.инв.


№ подл.

- Нормальная сила N = 21 тс = 21 / 0.001 = 21000 кгс;

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

ИТЗ 1

Размеры прямоугольного сечения:



- Толщина сечения h = 51 см;
- Ширина сечения b = 77 см;

Размеры элемента:

- Длина элемента H = 200 см;

Прочность кладки:

- Расчетное сопротивление кладки сжатию $R = 7 \text{ кгс/см}^2$;

<u>Результаты расчета</u>:

1) Центральное сжатие неармированных элементов (начало расчета)

Вид кладки - неармированная.

Сечение - прямоугольное.

Площадь сечения:

$$A = h b = 51 \cdot 77 = 3927 \text{ cm}^2$$
.

2) Свободная длина элемента

Нагрузкой является - не только собственная масса элемента в пределах рассчитываемого участка.

Расчетная схема - шарнирное опирание на неподвижные опоры.



Свободная длина элемента:

$$l_0 = H = 200 \text{ cm}$$
.

Гибкость:

$$\lambda_h = l_o / h = 200/51 = 3,92157$$
 (формула (12); п. 7.1).

Т.к. h ≥ 30 см:

Коэффициент:

$$m_g = 1$$
.

Взам. инв.

Подп. и дата

3) Определение упругой характеристики для неармированной кладки

Материал каменной конструкции - любой, кроме бутобетона.

Марка раствора - 10.

Вид кладки - 7а. Из кирпича керамического пластического прессования.

Упругая характеристика принимается по табл. 16 $\alpha = 750$.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

ИТЗ.1

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

Раствор - легкий (до 1500 кг/м3).

Для кладки на легких растворах значения упругой характеристики

следует принимать по табл. 16 с коэффициентом 0,7.

Упругая характеристика неармированной кладки: $\alpha = 0.7 \ \alpha = 0.7 \cdot 750 = 525$.

4) Продолжение расчета по п. п. 7.1 СП 15.13330.2012

Коэффициент продольного изгиба принимается по табл. 19 в зависимости от λ_h и α $\varphi = 0.982$.

5) Определение расчетного сопротивления кладки сжатию

Расчетная прочность кладки - известна.

6) Продолжение расчета по п. п. 7.1 СП 15.13330.2012

 $N = 21000 \text{ kpc} = 21 \text{ tc} \leqslant m_g \text{ } \phi \text{ R } A = 1 \cdot 0.982 \cdot 7 \cdot 3927 = 26994, 198 \text{ kpc} = 26.9942 \text{ tc } (77.79449 \% \text{ ot } 1.000 \text{ ot } 1.000$ предельного значения) - условие выполнено (формула (13); п. п. 7.1).

Заключение и рекомендации

На основании анализа результатов обследования строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, д.47, сделаны следующие выводы:

- 1. Здание эксплуатируется свыше 100 лет, физический износ превышает 60% – строение является ветхим, но, вероятно, причислено к опорному фонду. Требуется комплексный капитальный ремонт;
- 2. Техническое состояние всего здания в целом оценивается как недопустимое состояние;
- 3. Перекрытие техподполья из стальных двутавров с монолитным заполнением из бетона с добавлением кирпичного боя находится в аварийном состоянии, требуется демонтировать полы и выполнить засыпку песком средней крупности с уплотнением;
- Во внутреннем дворе устроен приямок без водоотвода и козырька, все атмосферные осадки через приямок подмывают основание здания, в результате чего по наружной стене выявлены многочисленные трещины.
 - 5. Дефекты и повреждения строительных конструкций, указанные в

Иом	Von vm	Пиот	Монок	Поли	Пото
ИЗМ.	кол.уч	ЛИСТ	лодок	Подп.	дата

Лист ИТЗ 1

46

техническом отчёте, возникли при эксплуатации здания в результате:

- разрушения элементов кровли, некачественного выполнения стыков кровельного материала, отсутствия кровельного материала на некоторых участках;
- отсутствия или некачественного устройства водоотводящих устройств в виде желобов и воронок;
- отсутствия отливов на окнах;
- несоблюдении правил технической эксплуатации,
 некачественного или несвоевременного ремонта;
- неравномерной осадки основания по причине технологических проливов и отсутствия качественного водоотведения с кровли.

Для восстановления работоспособности и обеспечения конструктивной безопасности здания, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, д.47, **необходимо:**

- 1. разработать проект и выполнить работы по усилению или замене несущих аварийных конструкций, выполнить водозащитные мероприятия включая полную замену стропильной системы и ремонт кровли с восстановлением наружного водостока, устроить козырек над приямком внутри двора;
 - 2. разработать проект производства работ.
- 3. организовать мониторинг технического состояния здания для обеспечения контроля состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих факторов, ведущих к ухудшению технического состояния конструкций здания.

Рекомендации по восстановлению надежности обследуемого сооружения и его дальнейшей эксплуатации

							Лист
						ИТЗ.1	47
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		17

Взам.инв. №

Подп. и дата

Інв. № подл.

Как следует из данных визуального обследования технического состояния обследуемого объекта, возникшие за время эксплуатации сооружения дефекты и повреждения, способствуют снижению несущей способности несущих конструкций и их эксплуатационной надежности. В связи, с чем разработан комплекс мероприятия по ликвидации выявленных нарушений с целью увеличения эксплуатационной надежности здания.

Согласно проведенного осмотра в здании необходимо выполнить следующие работы по реконструкции объекта:

- 1. Усиление фундаментов методом цементации
- 2. Реставрационные работы по фасаду здания
- 3. Ремонт деревянных перекрытий
- 4. Замену лестниц на монолитные железобетонные по металлическим косоурам
 - 5. Смена деревянных перегородок на перегородки из ГКЛ
 - 6. Восстановление внутренней отделки помещений
- 7. Смена стропильной системы крыши и покрытия с устройством организованного водостока
 - 8. Смена оконных заполнений, установка дверных заполнений
 - 9. Смена инженерных коммуникаций с устройством оборудования

Ликвидация трещин в наружных стенах

На участках кладки кирпичных стен, где возникли трещины, и отсутствует коррозия кирпича и раствора, рекомендуется произвести заделку трещин одним из предложенных ниже способов. Необходимость заделки трещин обусловливается возможностью возникновения «мостика холода», и последующего промерзания кирпичной кладки.

Поскольку основную массу дефектов составляют трещины в конструкциях здания шириной раскрытия не более 5 мм, их устранение рекомендуется проводить инъецированием ремонтного состава (рисунок 1), состоящим в

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Взам.инв. №

Подп. и дата

1нв. № подл.

нагнетании под давлением в повреждённую кладку жидкого цементного или полимерцементного раствора. Давление, создаваемое при нагнетании, необходимо для повышения подвижности и проникающей способности инъецируемой смеси.




Схема усиления кирпичной кладки: 1 — трещина, 2инъекционные шпуры, 3 — инъекционные патрубки, 4 цементно-песчаный раствор, 5 — трещина, заполненная цементным раствором.

Рисунок 1. Инъецирование трещин в кирпичной кладке

Порядок производства работ по заделке трещин следующий:

Взам.инв.

1нв. № подл

- поверхность стены вдоль трещины очищают от пыли и проклеивают прозрачной (для визуального контроля) синтетической пленкой отдельными участками (захватками);
- отверстия в самоклеющейся пленке устраивают снизу вверх с шагом по вертикали около 300 мм для инъецирования трещины;

	- T					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
						AMED 4	Лист
						ИТЗ.1	49
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		49

- на участках с малым раскрытием трещины высверливают отверстия глубиной 150 мм и диаметром, соответствующим диаметру инъекторной трубки;
- с помощью нагнетателя (шприца) и инъектора подают инъецирующий раствор через проколы в пленке. Уровень заполнения полости трещины контролируют визуально. Нагнетатель выполняют из модернизированного шприца для смазки узлов автомобилей (шариковый клапан наконечника заранее демонтируют). В качестве инъектора следует использовать пластиковую трубку (кембрик) Ø 8-10 мм. длиной 300-400 мм;
- по завершении нагнетания цементно песчаного раствора удаляют самоклеющуюся пленку с поверхности кирпичной кладки и устраняют неровности наружной поверхности стен с помощью терки или мастерка;
- цикл работ повторяют на следующей захватке.

Рекомендуются следующие составы инъекционного раствора: MasterInject 1360 для ремонта трещин;

Приготовление раствора производят в соответствии с техническим регламентом на ремонтный состав.

При значительных объемах работ приготовление, транспортирование и подачу раствора можно производить с помощью механического инъекционного агрегата непрерывного действия. Нагнетание раствора в кладку производится под давлением до 0,25 МПа. Контроль плотности заполнения кладки в период нагнетания производится по радиусу распространения раствора (вытекания его из патрубков и щелей, намокание штукатурки) визуально.

Заделка больших трещин с шириной раскрытия 5-10 мм производится с установкой шпонок из прокатного металла или с использованием скоб из арматурной стали диаметром 8 мм A400 согласно рисунку 2, штраба для установки скоб выполняется на глубину 30 мм, сверление на глубину 80 мм

Взам.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							Лис
						ИТЗ.1	50
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		5 0




Рисунок 2 — Установка стальных скоб: 1 — стена; 2 — трещина; 3 — скоба с шагом 300 мм; 4 — борозда в стене; 5 — сверление в стене.

Рисунок 2. Заделка трещин стальными скобами

Ликвидация коррозионных (грибковых) повреждений на поверхности стен лестничных клеток

Для ликвидации коррозионных (грибковых) повреждений на поверхности строительных конструкций рекомендуются выполнить химическую дезактивацию.

Взам.инв. №

Подп. и дата

1нв. № подл.

Обработка медным купоросом или хлористым цинком. При ремонте стен (строительных конструкций) в первую очередь производится тщательная очистка скребками или металлическими щётками от всех грибных образований, наростов, нитевидных скоплений, пушистых налётов, паутины. При этом следует, обращать особое внимание на то чтобы отходы и остатки этих образований не скапливались на

							Лист
						ИТЗ.1	51
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		51

полах или соседних стенах. Удаление повреждённых строительных материалов до здоровых материалов с припуском 30 - 50 см по периметру. Остатки строительных материалов, извлечённые из зон биоповреждений, вывезти в отведённое место, продезинфицировать путём процентным раствором негашёной извести, посыпать сверху сплошным тонким слоем негашёной или хлорной извести и закопать.

Все очаги биоповреждений тщательно промыть щётками мыльным раствором, затем после подсушки опрыскать 5-10 процентным раствором медного купороса или 5%-ным раствором хлористого цинка. Восстановить целостность стен путем оштукатуривания и заделки швов.

Обеспечить естественную сушку стен в летний период. Если погодные условия не способствуют эффективной сушке, использовать специальные приспособления: инфракрасные сушилки, газовые горелки и т.п.

Обработка формалином (раствором формальдегида). Биоцидная обработка предусматривает расчистку каменной кладки (поверхности строительных конструкций) и проведение профилактической обработки. Работы проводятся при плюсовой температуре окружающей среды, кистью, в одно покрытие всех пораженных участков стен и потолков. После проведения работ на 1-й захватке провести лабораторные анализы, а по их результатам приступать к дальнейшей работе.

Производство работ: с пораженных участков, как окрашенных, так и оштукатуренных, счищаются пораженные слои до прочного кладочного раствора (до "здорового" материала); произвести расшивку швов на глубину не менее 2,5-3 см. Если влажность участков кладки (конструкций) выше 4 %, то проводится принудительное подсушивание горелками и т.п.

Рекомендуемые составы:

Подп.

Состав № 1: Формалин 5 %, денатурат или ацетон 95 %

Cocmae № 2: Формалин 10 %, денатурат или ацетон 38 %, вода 52 %

3: ГКЖ-10 3%, ксилол или толуол 97 %

	C	оста	l в № .
Изм.	Кол.уч	Лист	№док

Взам.инв. №

Подп. и дата

нв. № подл.

ИТЗ 1

Состав № I применяется для участков стен с влажностью свыше 4 % и при влажности кирпичной кладки свыше 6 %.

Состав № 2 применяется при показателях влажности менее вышеуказанных. Расход материалов — 35 мл/м 2 .

Состав № 3 предназначен для гидрофобизации обработанной поверхности.


Восстановление поврежденных участков кирпичных стен

Рекомендуется восстановить разрушенную кладку путем устройства одноили двусторонней (в зависимости от характера повреждения стены) железобетонной рубашкой согласно рисунка 8.

Последовательность выполнения работ следующая:

- участки с поврежденной кирпичной кладкой очищаются от повреждений простукиванием, затем счищается, отслоившийся кирпич, либо другие защитные покрытия;
- в кирпичную кладку в шахматном порядке, с шагом в продольном направлении в два кирпича, а по высоте в 5 рядов устанавливаются анкерные стержни из гладкой арматуры \emptyset 8 мм, затем вывешивается сетка из проволоки \emptyset 4 мм с ячейкой 50x50 мм и оштукатуривается;
- оштукатуривание производить цементно-песчаным раствором с соотношение цемента к песку 1:2,5 или 1:3.

Взам.инв.							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							Лист
Инв.	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ИТЗ.1 53



Устройство железобетонной обоймы для ленточного бутового или кирпичного фундамента: 1 — усиливаемый бутовый фундамент; 2 — усиливаемая кирпичная стена; 3 — железобетонная обойма; 4 — анкеры; 5 — надподвальное перекрытие; 6 — отметка пола подвала; 7 — зона обжатого грунта основания

Рисунок 8. Устройство железобетонной рубашки.

Данное повреждение также можно устранить при помощи перекладки разрушенной наружной версты и заменой поврежденного кирпича новым. Для этого необходимо полностью удалить из стены разрушенную кладку, удалить кладочный раствор на местах установки новых кирпичей. Выровнять внутреннюю грань на подготовленном участке и очистить от пыли. Перед производством кладочных работ, ремонтируемый участок необходимо смочить цементным молоком для лучшей адгезии нового кладочного раствора к старой кладке.

После выполнения работ стену рекомендовано оштукатурить цементно-песчаным раствором.

Взам. инв.

							Лист
						ИТЗ.1	54
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	<u>,</u>	4

Усиление фундаментов с помощью буроинъекционных свай


Усиление фундаментов буроинъекционными сваями следует выполнять по технологии НИИОСП, разрядно-импульсной РИТ или струйной цементации (jet-grouting) в соответствии указаниями СП 50-102-2003 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ» при наличии развития деформаций основания.

Длину свай следует принять в зависимости от литологии участка застройки – от напластования инженерно-геологических слоев, но не менее 3 м от низа подошвы фундаментов. Шаг свай в плане рекомендуется принять не более 1,0 м, а при шахматном расположении не более 1,5 м с одной из сторон. Ориентировочная несущая способность сваи длиной 5 м диам. 130-150 мм составляет от 5 до 15 тс.

При частичной или полной передаче нагрузки от веса сооружения и его отдельных элементов следует провести статические испытания свай на действие вертикальных нагрузок с целью уточнения их несущей способности.

Принципиальная схема представлена на рисунке 9.

Взам.инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Коп уч	Пист	№док	Подп.	Дата	Ли ИТЗ.1 55	-



Усиление перемычек над проемами

Принимая во внимание результаты обследования конструкций кирпичных стен можно сделать вывод, что конструкции перемычек нуждаются в проведении мероприятий по усилению.

Усиление рекомендуется произвести введением в состав проема сварной металлической рамы из уголковых профилей согласно схеме на рисунке 6.10, введение в работу которой необходимо выполнить при помощи установки на цементно-песчаный раствор. После установки рамы в проектное положение ее необходимо обработать и оштукатурить по сетке.

Перед установкой стальной рамы из уголков необходимо очистить поверхность от краски, пыли и т.п. и подготовить поверхность предварительно обрызгать цементным молоком, перед установкой стальной рамы уложить слой ц.п. раствора толщиной 10 мм.


1-1



Взам.инв.

Подп. и дата

[нв. № подл



1-ж.б. перемычка, 2- кирпичная стена, 3- разгружающая рама из уголков 90×7 , ГОСТ 8509-93, 4- соединительные планки t=6 мм, устанавливаемые с шагом 500 мм, 5- соединительные уголки того же сечения, 6- защитная штукатурка по сетке 30 мм.


Рисунок 10. Подведение разгружающих рам из прокатного металла.

							Лист		
						ИТЗ.1	57		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий, М., 1990.
- 2. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». М, 1997.
- 3. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. М, 2004.
- 4. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.
- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.
- 6. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
- 7. Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения. М.: Стройиздат, 1985.
- 8. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.
- 9. ГОСТ 57751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований.
- 10. Бедов А.И., Сапрыкин В.Ф. Обследование и реконструкция железобетонных и каменных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. М.: ACB, 1995.
- 11. ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.
- 12. ВСН 53-86 (р). Правила оценки физического износа жилых зданий.
- 13. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
- 14. А.П. Мандриков «Примеры расчета металлических конструкций» М. Стройиздат, 1973.
- 15. В.В. Горева «Металлические конструкции. Элементы конструкций.», том1, М. «Высшая школа» 2004г.
- 16. Руководство по эксплуатации. Паспорт. Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.
- 17. ГОСТ 55567-2013. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. М.: Стандартинформ, 2011
- 18. Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений / НИИСК. М.: Стройиздат, 1989. 104 с.

Roar	ā c		Ci	роии	ıзда1,	1707.	- 10 4	··			
Попн и пата	1										
Инр Монопп											
Ş										Лі	ист
.8									ИТЗ.1	[5	58
	1	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	5			
	-	-		-			-			•	



Министерство культуры Российской Федерации

JIUUEH3UA

№ МКРФ 02696 от 16 июля 2015 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ, установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «САМТОРЕС-М»

OOO «CAMTOPEC-M»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 103

(индивидуального 1036300661231

предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6317035187

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности: 443080, Самарская обл., г. Самара, ул. Гаражная, д. 11А (указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя), и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности) Настоящая лицензия предоставлена на срок бессрочно переоформлена Настоящая лицензия решения на основании лицензирующего органа – приказа: №2009 от 16 июля 2015 г. №517 от 25 апреля 2019 г. Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе. С.Г.Обрывалин Заместитель Министра (подпись уполномоченного лица) (должность уполномоченного лица) (ф.и.о. уполномоченного лица)

Министерство культуры Российской Федерации

приложение № 1

к лицензии № МКРФ 02696 от 16 июля 2015 г.

виды выполняемых работ:

разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем;

реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей;

реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей;

реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора;

реставрация, консервация и воссоздание конструкций и деталей из естественного и искусственного камней;

реставрация, консервация и воссоздание произведений скульптуры и декоративно-прикладного искусства;

реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой);

реставрация, консервация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства;

ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Заместитель Министра

(должность уполномоченного лица)


M.H.


(подпись уполномоченного лица)


С.Г.Обрывалин


(ф.и.о. уполномоченного лица)


								Приложение	Б
						Pe	зультаты обмерных работ		
Взам.инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.						<u> </u>			Лис
Инв.	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ИТЗ.1 6		63
































	I	Іриложение В
Результаты вскры	шных работ конструкций нулевого п	икла
	ИТЗ.1	Лис
Изм Колун Пист Молок Поли Пата	- H13.1	64

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. № подл.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «Содержание муниципального имущества»

/ А.Г. Ярославцев/

« » 2019 г


Схема планируемых зондажей на объекте культурного наследия "Дом С. Е. Грацинского", расположенного по адресу: г.Пермь, ул. 25 Октября, д. 47





Примечание: схема плана 1 этажа из Технического паспорта ЦТИ от 09.12.2011г.

Условные обозначения:

- Х Место раскрытия зондажа
- 🛇 Место раскрытия шурфа







											Приложен	ие Г
					Програ	амма	работ п	о инжеі	нерному с	обследова	анию	
Взам.инв. №												
Подп. и дата												
Инв. № подл.	Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		6	ТИ	······································		Лист

Программа работ по инженерному обследованию

на обследование 2-х этажного здания в г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 47.

<u>I.</u> <u>Предварительные работы:</u>

- 1. Сбор и анализ имеющейся документации на объект (рабочие чертежи, инженерно-геологические изыскания, материалы авторского надзора, исполнительная документация на строительно-монтажные работы, материалы ранее проводимых обследований, усиления);
- 2. Общий осмотр объекта обследования;
- 3. Составление рабочей программы по обследованию.

II. Предварительное визуальное обследование:

- 1. Составление ведомости дефектов и повреждений строительных конструкций обследуемой части здания в полном объеме для получения общей картины состояния здания;
- 2. Описание и фотофиксация дефектных участков;
- 3. Установление аварийных участков при их наличии;
- 4. Установление мест проведения вскрышных работ для отбора проб образцов материалов и определения их характеристик;
- 5. Выявление состояния несущих конструкций;
- 6. Установление конструктивной схемы здания;

III. Детальное обследование:

1. Выполнение обмеров здания;

Взам.инв. №

Подп. и дата

- 2. Определение характера дефектов;
- 3. Определение эксплуатационных нагрузок;
- 4. Определение усилий в конструкциях;
- 5. Вскрытие конструкций в доступных местах с целью установления материала конструкций;
- 6. Анализ причин появления дефектов;

							Лист
						ИТЗ.1	66
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	6	
	Изм.	Изм. Кол.уч	Изм. Кол.уч Лист	Изм. Кол.уч Лист №док	Изм. Кол.уч Лист №док Подп.	Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата	ИТЗ.1

7. Составление и	тогового	документа	c	выводами	по	результатам	
обследования;							
IV.Перечень под	<u>длежащих</u>	обследовани	ю ст	роительны	х конс	струкций	
1. Обследование ког	нструкций	здания;					
- наружные несуш	дие и огра	ждающие ко	нстр	укции здані	ия (ст	ены, кровля,	
отмостка, фундамен	іты);						
- внутренние нес	ущие и	ограждающие	е ко	онструкции	(колс	онны, балки,	
перекрытия, связи,	прогоны);						
- сопутствующие не	е несущие в	конструкции (пере	егородки, две	ери, он	кна и т.п.)	
V .Перечень нео	<u>бходимых</u>	поверочных	pac	четов			
1. Поверочный расч	ет наружно	ого фундамен	та и	стены;			
Согласовано:		Ут	вера	кдено:			
[иректор		Дирек	<mark>тор</mark>				
ООО «Самторес-М»							
/		/			_ /	/	
МП) <i>(</i> -	ī			
М.П.			М.Г.	l.			
01 7 0010							
:0 <u>1</u> » сентября 2019 г.							
						Ли	ст
				ИТЗ.1		6	7

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

											Прило	эжение Д	
					Разреі	шени	е на про	ведение	е обследо	эвания з	дания		
Взам.инв. №													
Подп. и дата													
Инв. № подл.	Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		6	И	T3.1		Ли 68	



Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края ул. 25 Октября, д. 18 а, г. Пермь, 614000 Тел./факс (342) 212 05 29 info@giokn.permkrai.ru

РАЗРЕШЕНИЕ № 03-08-83 от 19.07.2019

на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

		0	бица	TPO	COF	naur	ueu	юй	ОТР	етст	вени	ость	10 //	CAM	TOPEC-	M»
Выдано															вовой форм	
Ф.И.О инди	видуального		прини	мателя	-	-	-	работ	-	-	снию	объскт	ов ку.	пьтурног	о наследия)	E
ИНН	6	3	1	7	0	3	5	1	8	7						
ОГРН/ОГРНИП	1	0	7	6	3	0	0	6	6	1	2	3	1			
Адрес места нахо	ождения				443	3080								я обла		
(места жительст)					(HH	декс)		11/2		(0	убъек	т Росси	йский	і Федера	ции, горол)	
							Γ		кна	1				11	a	
									пица)						(корп./стр.)	
Лицензия на осу	ществле	ение					10 CO	xpa	нен	ию	объ					аследи
Выдана					020									ля 201		
				(№ ли	цензи	(1)	*					(дат	а выд	ичи лице	нэни)	
культурного насл разработка научно-		ой до	кум	ента	тии і					-						
наследия для совре на объекте культ «Дом С.Е. Грацин Пермский край, г.	менного гурного нского», (наименован	нас. пам ние и г ул.	леди ятни категор 25 С	ія: ік гр _{рия ис} (ктяі	адос торик бря,	-куль д. 47	гурног 7	ЬСТІ 0 зна	чения	объек	га кул	ьтурно	го нас	:ледия)		
наследия для совре на объекте культ «Дом С.Е. Грацин Пермский край, г. (алрес)	менного гурного нского», (наименован . Пермь, места нахож	нас пам ние и г ул. дения	леди ятни категор 25 С объск	ія: ік гр рия ис ктяі та кул	адосторика Гория, Бря,	-куль д. 47	гурног 7	ЬСТІ 0 зна	чения	объек	га кул	ьтурно	го нас	:ледия)		
наследия для совре на объекте культ «Дом С.Е. Грацин Пермский край, г. (алрес)	менного гурного нского», (наименован . Пермь, места нахож	нас пам ние и г ул. дения	леди ятни категор 25 С объск	ія: ік гр рия ис ктяі та кул	адосторика Гория, Бря,	-куль д. 47	гурног 7	ЬСТІ 0 зна	чения	объек	га кул	ьтурно	го нас	:ледия)		
наследия для совре на объекте культ «Дом С.Е. Грация Пермский край, г (адрес) Основание для в Договор подряда	менного гурного нского», (наименовая . Пермь, места нахож	нас пам ние и г ул. дения	леди ятни категор 25 С объск	ія: ік гр рия ис ктяі та кул	адосторика Гория, Бря,	-куль д. 47 эго нас	гурног 7 гледия	ьсті о зна	манн	объек	га кул ов тех	ническ	ой ин	:ледия)	ацин)	
наследия для совре на объекте культ «Дом С.Е. Грацин Пермский край, г. (алрес)	менного гурного нского», (наименовая . Пермь, места нахож	нас пам ние и г ул. дения	леди ятни категор 25 С объск	ія: ік гр рия ис ктяі та кул	адосторика Гория, Бря,	-куль д. 47 эго нас	гурног 7 гледия	ьсті о зна	манн	объек	га кул ов тех	ническ	ой ин	:лелия) вентариз	ацин)	
наследия для совре на объекте культ «Дом С.Е. Грацин Пермский край, г. (адрест Основание для в Договор подряда на выполнение ра	менного гурного нского», (наименован п. Пермь, места нахож выдачи р (контранбот:	нас пам ул. дения разр ст)	леди ятни катего объек	ия: ИК ГР РИЯ ИС ОКТЯ Та кул НИЯ	адоо горико Бря, ьтурис :	о-куль Д. 47 ого нас 03 ей, г	турног 7 гледия 5.06.2	БСТІ о зна по да	нным нным	объеж орган 035	га кул ов тех	ническ 10305 (дата	ой ин 190 и №)	лелия) вентариз	ацин)	
наследия для совре на объекте культ «Дом С.Е. Грацин Пермский край, г. (адрест Основание для в Договор подряда на выполнение ра	менного гурного нского», (наименован п. Пермь, места нахож выдачи р (контранбот:	нас пам ул. дения разр ст)	леди ятни катего объек	ия: ИК ГР РИЯ ИС ОКТЯ Та кул НИЯ	адоо горико Бря, ьтурис :	о-куль Д. 47 ого нас 03 ей, г	турног 7 гледия 5.06.2	БСТІ о зна по да	нным нным	объеж орган 035	га кул ов тех	ническ 10305 (дата	ой ин 190 и №)	лелия) вентариз	ацин)	
наследия для совре на объекте культ «Дом С.Е. Грация Пермский край, г. (адрес) Основание для в Договор подряда на выполнение ра	менного гурного нского», (наименован п. Пермь, места нахож выдачи р (контранбот:	нас пам ул. дения разр ст)	леди ятни катего объек	ия: ИК ГР РИЯ ИС ОКТЯ Та кул НИЯ	адоо горико Бря, ьтурис :	о-куль Д. 47 ого нас 03 ей, г	турног 7 гледия 5.06.2	БСТІ о зна по да	нным нным	объеж орган 035	га кул ов тех	ническ 10305 (дата	ой ин 190 и №)	лелия) вентариз	ацин)	
наследия для совре на объекте культ «Дом С.Е. Грацин Пермский край, г. (адрест Основание для в Договор подряда на выполнение ра	менного гурного нского», (наименован п. Пермь, места нахож выдачи р (контранбот:	нас пам ул. дения разр ст)	леди ятни категор объек еще	ия: Октябова в объектной в объектнои в об	адосторно торно Бря, ьтурно : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	о-куль Д. 47 ого нас 03 ей, 1	турног 7 гледия 1.06.2 на 1	вості о зна по да 2019	чения нным Э №	объек орган ОЗ5	га кул ов тех 6300	ническ	ой ин 190 и №)	елелия) вентариз 00038	ацин)	

Лист

Взам.инв. №

Инв. № подл.

	ИНН				T	T							
	ОГРН/ОГРНИП												
	Лицензия на осуществление по сохранению объектов кул	деятель	ности о насл	едия	T								
			er er være			(N ₂	лицензи	н)		(лат	выдачи ли	цензии)	
	Адрес места нахождения организации												
			(инде	екс)			(Республ	ика, обла	сть, рай	н, город)		
		0		-	(ули	па)			(2	юм)	(корпус)	(офис)	
	Согласованной -												
			(наимен	ование (органа, д	ата и №	ООГЛИСОВ	ания дон	ументац	ни)		
	Авторский надзор: -		-	-	-	(ло	іжность,	Ф.И.О.)					
	(полное	нанменован	IMP C VKA	ганием	оплания	smanuac	umanoso	а Аория	t onranu	luume			
8	инн				Органия		1,741.00.0	n qoquat	Т	satishij			
1 7	ОГРН/ОГРНИП			T	T			T					
					T						- transact		
	Адрес места нахождения		(инде	кс)	-		(1	еспубл	ьа, обла	сть. райс	н, город)		
			18(10)383	0.08.				2002	7504.572.00		, a repose		
	Договор (приказ) на осуществление авторского надзора:				(ули	ша)			300	ом)	(корпус)	(офис)	
-	Научное руководство: - (должность, Ф.И.О.)												
			2				100	юсть, Ф	И.О.)				
1			(нанк	генован	ис доку	мента, д	ата и №)						
	Технический надзор: -	Гехнический надзор: - (должность, Ф.И.О.)											
					*								
	ИНН (полное г	наименован	ие с ука	занием	органия	ационно	-правово	й формы	организ	ации)			
	ОГРН/ОГРНИП			+				-					
	Договор (приказ) на осуществ	ление											
	технического надзора:	**	-	-			0	ыта и Ж)				
	Адрес места нахождения				I								
			(инде	KC)			(Cye	ъект Ро	ссийской	і Федера	ции, город)		
			- 7		(ули	įa)			(no	ом)	(корп./стр.)	(офис/кв.)	
	Разрешение выдано на ср	ок до	"	31	"		215	дека	бря		20	19 года	
	1			,	To be	df.		1				TV.D.M.D.TV	
			1	1/									
	Начальник инспекции	_	(Spring	(cs)	el au f			Жуко	вски	Алет	ксандр С	Сергеевич	
- I I I I I	Органа охраны)		11/	- 11		M.	П.			f.e.			
The same		1	5										
ı													
•													
11. 10	П. М. 77	п.				_			YI I	3.1			
зм. Кол.уч	Лист №док Подп.	Дата				7							

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РАБОТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ РАЗРЕШЕНИЮ

- 1. На месте проведения работ иметь заверенное в установленном порядка настоящее разрешение и необходимую проектную документацию для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (далее Объект).
- 2. Выполнять условия настоящего разрешения, не допуская отступлений и изменений проекта в натуре без надлежащего разрешения организаций, согласовавших проектную документацию.
- Проводить систематические научно-исследовательские работы в процессе проведения работ на Объекте.
- 4. Обеспечить научную фиксацию Объекта в процессе проведения работ, дополнительные обмеры, фотографирование до начала работ, в процессе их проведения и после окончания работ.
- Обеспечить сохранение всех элементов Объекта, обнаруженных раскрытием в процессе исследований и проведения работ на Объекте.
 - 6. Своевременно составлять акты на скрытые работы и этапы работ.
 - 7. Вести Общий журнал производства работ.
- 8. Приостанавливать работы на основании принятых решений уполномоченных органов государственной охраны объектов культурного наследия, научного руководства, авторского и технического надзора.
- В случае продолжения проведения работ на Объекте, по истечении срока действия настоящего разрешения получить новое разрешение.
- 10. После окончания действия настоящего разрешения и по окончанию выполненных работ представить к приемке работ по сохранению Объекта выполненные работы для оформления Акта приемки выполненных работ по сохранению Объекта.
- Настоящее разрешение не предоставляет право на проведение работ, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта.

			(долж	ность получ	ившего разрешен	не)		(подпись)	(_		(A) 17.0)	
				,,			0 <u>19</u> г.	()		9	(Ф.И.О.		
Взам.инв. №													
Подп. и дата													
подл.													
Инв. № подл.	-	_	 		<u> </u>					YI I	3 .1		
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	i	7					

Лист 71