


1. Пояса стропильных ферм имеющие дефекты в виде продольных трещин стянуть хомутами ХМ-1. Перед затяжкой хомутов в трещины заложить смесь эпоксидной смолы с цементным наполнителем в соотношении 1:3.
2. Накладки в фермах Ф9, Ф10, Ф11, Ф12 заменить.
3. Элементы стропильных ферм поверхностно пораженные гнилью обтесать и обработать составом Пирилакс.
4. Все заменяемые элементы стропильных ферм изготавливать из древесины хвойных пород влажностью не более 25%.
5. Данный лист см. совместно с л. АС-14.
6. В месте опирания стропильных ферм, при разрушении кирпичной кладки, выполнить ремонт кирпичной кладки стен.

Условные обозначения



- продольная трещина в элементе фермы на всю длину, ширина и глубина ее раскрытия;



- разрушение кладки в месте опирания фермы на стену

						09-2008-АС		
1	—	Аннули	№ 10м	12.09	Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н			
Изм.	Кален	Лист	Ивок.	Подпись				
ГИП		Теплинская		Здание школы		Стадия	Лист	Листов
Инженер		Поталова				РП	16	
				Стропильные фермы		ООО "Спецтранс-строй"		