


СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.



		Сборочные единицы:				
СП1	л. АС-24	Сетка СП1	1	74,49		
СП2	ГОСТ 23279-85	Сетка 4С 5Вр1-100 5Вр1-100 166х250 (15) (15)	1	12,70		
1	ГОСТ 8509-93	L75х5 Лобщ=8440	2	9,75		
2		Ф10А1 ГОСТ 5781-82 L=300	38	0,2		
		Материалы:				
		Бетон кл. В15	0,34			м <sup>3</sup>

Ведомость расхода стержней, кг

Марка элемента	Изделия закладные		Изделия арматурные							Всего
	Профильная сталь		Арматура класса							
	ГОСТ 27772-93		А-III		А-I		Вр1			
	ГОСТ 8509-93		ГОСТ 5781-82		ГОСТ 5781-82		ГОСТ 5781-82			
	L75x5	Итого	φ 12	Итого	φ 10	Итого	φ 5	Итого	Итого	
МП1	48,96	48,96	74,49	74,49	12,70	12,70	7,60	7,60	94,79	143,75

1. Сварку производить по ГОСТ 14098-91, электродами З42 по ГОСТ 9467-75\*.

						09-2008-АС			
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н			
ИЗМ.	КОП.	УЧ	ЛИСТ	И ДОК	ПОДПИСЬ	ДАТА			
ГИП		Теплинская				Здание школы		СТADIЯ	ЛИСТ
Инженер		Потапова						РП	23
Разработал		Теплинский				Крыльцо№1 Монолитная плита МП1		ООО "Спецтранс-Строй"	

КОПИРОВАЛ