

рис. 4 Присоединение проводников уравнивания потенциалов к трубопроводу при помощи хомута.

1 – трубопровод
 2 – хомут (заземляющий зажим) по ГОСТ 21130–75
 3 – стальная шинка




рис. 5 Присоединение проводников уравнивания потенциалов к трубопроводу при помощи сварки.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата

2/2009-06-2-П-ЭМ.3

Лист
3