

**Муниципальное казенное учреждение  
«Содержание муниципального имущества»  
Администрации г. Перми**

Утверждаю:  
начальник ТО

\_\_\_\_\_  
/А.А. Лаврентьев /

**Акт  
осмотра технического состояния Объекта (помещения) нежилого  
муниципального фонда**

г. Пермь

«17» августа 2023\_г.

**Представители МКУ «Содержание муниципального имущества»:**

(наименование организации)

инженер 1-категории технического отдела \_\_\_\_\_ Шарифулина З.М. \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

специалист РПИ \_\_\_\_\_ Валишин А.А. \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр объекта нежилого муниципального фонда г. Перми (далее – Объект) и составили настоящий акт о нижеследующем:

**1. Общие сведения по помещению:**

Район	Дзержинский
Адрес	Ленина, 102
Реестровый номер	513275
Тип помещения	встроенные помещения в МКД
Назначение, место расположение помещения	в подвале, пустующие
Отнесение к ОКН	нет
Год постройки	1956
Технический паспорт	ТП 23.11.2022 ООО "БТИ и кадастровых работ"
Номера помещений по ТП	№№57,58, 58-1,58-2,58-3,58-4, 60, 60-1,60-2,60-3, 60-4,60-5, 61-65, 65-1, 66,67,68
Площадь помещения, м2	147,2
Наличие пользователей, собственников в соседних помещениях	туристическая фирма ""Valida"
Признаки <b>незаконного использования помещения</b>	нет (пустующие)
Размещение <b>объявления о незаконном использовании</b> помещения	нет
Доступ в помещение, наличие ключей для доступа	совместный с туристической фирмой "Valida", МКУ «СМИ»
Наличие ключей от Помещения/й	МКУ «СМИ»
Наличие <b>общего инженерно-технического оборудования</b> в помещении	общедомовые трубопроводы
Наличие индивидуальных приборов учета КУ (ИПУ)	нет
Наличие фактора <b>СИП, МОП</b> помещения	нет
Наличие перепланировки помещения	нет


относящейся- к реконструкции	
Наличие перепланировки – не затрагивающие несущие конструкции	нет
Наличие изменений размещения оборудования в помещении - переоборудования	нет
Соответствие ТП	соответствует

## 2. Результаты технического осмотра


	Конструктив	Материал по ТП	Техническое состояние по ТП
1	Внутренние стены	кирпичные	удовлетворительное
2	Перегородки	кирпичные, дощатые, ГКЛ	удовлетворительное
3	Перекрытие	железобетонные, деревянный щитовой накат	удовлетворительное
4	Потолок	побелка, частично плитка «Байкал», потолочная плитка	неудовлетворительное, частично демонтирована плитка «Байкал», потолочный ГКЛ
5	Полы	бетонные, линолеум, плитка	удовлетворительное
6	Окна	деревянное	удовлетворительное
7	Двери	металлические, деревянные	удовлетворительное
8	Внутренняя отделка	штукатурка, побелка, покраска водоэмульсионной краской, плитка	неудовлетворительное, частичное загрязнение стен, пола
9	Лестничные марши (для лестничных клеток)	нет	-
-10	Ограждение лестничных маршей (для лестничных клеток)	нет	-
11	Система отопления помещения	централизованное от ТЭЦ	удовлетворительное
12	Горячее водоснабжение	централизованное	удовлетворительное
13	Холодное водоснабжение	централизованное от сетей ООО «Новогор-Прикамье»	удовлетворительное
14	Канализация	централизованный сброс	удовлетворительное
15	Вентиляция	нет	-
16	Электроснабжение	проводка открыто-скрытого типа; пом.63 установлен электросчетчик СО-ИБМЗ, №030192, 2001г., 220В, 33994,9 кВт*ч. Светильники люминесцентные, накаливания, частично демонтированы	в рабочем состоянии
17	Сети связи и ПОС	нет	-
18	Износ здания по ТП (при наличии)	40%	



### 3. Фотоматериалы с указанием № помещения/й по ТП:




пом.58



пом.64



пом.63





пом.68

#### Выводы:

1. **Техническое состояние помещения:** удовлетворительное
2. **Требуется ремонт:** текущий ремонт отделки
3. **Наличие незаконного использования – нет** (пустующие)
4. **Наличие перепланировки:** нет
5. **Размещение в объекте общего инженерно-технического оборудования:** общедомовые трубопроводы
6. **Наличие фактора СИП, МОП - нет**
7. **Наличие переоборудования:** нет
8. **Наличие мусора, в т. ч. крупногабаритный:** нет

Подпись представителей:

  
\_\_\_\_\_  
З.М.Шарифулина

  
\_\_\_\_\_  
А.А.Валишин

