


**Муниципальное казенное учреждение  
«Содержание муниципального имущества»  
Администрации г. Перми**

Утверждаю:

Зам. директора – начальник  
отдела РПИ

 /А.В. Щербинин /

**Акт  
внеочередного осмотра технического состояния Объекта (помещения)  
нежилого муниципального фонда**

г. Пермь

«12» декабря 2023г.

Представители МКУ «Содержание муниципального имущества»:  
(наименование организации)

Инженер 1- категории технического отдела \_\_\_\_\_ Бурмистрова Т.М.  
(должность, Ф.И.О.)

Ведущий инженер по ВК и ТС \_\_\_\_\_ Штин А.Л.  
(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр объекта нежилого муниципального фонда г. Перми (далее – Объект)  
и составили настоящий акт о нижеследующем:

**1. Общие сведения по помещению:**


Район	Орджоникидзевский
Адрес	Волховская, 36
Реестровый номер	486508
Тип помещения	Встроенное нежилое помещение
Назначение, место расположение помещения	В цокольном этаже МКД, склад и комната столяра
Отнесение к ОКН	Нет
Год постройки	1971
Технический паспорт	ПУ ГУП «ЦТИ Пермского края» от 16.12.2008
Номера помещений по ТП	№ № 9-10
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	37,3
Этажность	5
Наличие пользователей, собственников в соседних помещениях	Нет
Признаки незаконного использования помещения	Нет
Размещение объявления о незаконном использовании помещения	-----
Доступ в помещение, наличие ключей для доступа	Отдельный вход через пристрой с торца здания. <b>Ключи в МКУ «СМИ»</b>
Наличие ключей от Помещения	Пом. №№ 9 -10 не закрываются, из коридора вход свободный
Наличие общего инженерно-технического оборудования в помещении	Нет

Наличие индивидуальных приборов учета КУ (ИПУ)	Нет
Наличие фактора СИП, МОП помещения	Нет
Наличие перепланировки помещения относящейся- <b>к реконструкции</b>	Нет
Наличие перепланировки – не затрагивающие несущие конструкции	Нет
Наличие изменений размещения оборудования в помещении - <b>переоборудования</b>	Нет
Соответствие ТП	Соответствует ТП от 16.12.2008

## 2. Результаты технического осмотра

	Конструктив	Материал по ТП	Техническое состояние
1	Внутренние стены	Кирпичные	Удовлетворительное
2	Перегородки	Гипсоблочные	Удовлетворительное
3	Перекрытие	Сборные железобетонные многопустотные плиты	Удовлетворительное
4	Потолок	Побелка по железобетонному перекрытию	Удовлетворительное
5	Полы	Бетонные	Неудовлетворительное, частичное разрушение полов после ремонта сетей
6	Окна	Деревянные переплеты	Удовлетворительное
7	Двери	Деревянные	Удовлетворительное
8	Внутренняя отделка	Штукатурка, побелка, окраска, оклейка обоями	Неудовлетворительное, отслоение штукатурного и покрасочного слоя, обрыв обоев
9	Система отопления помещения	Централизованное от котельной НПО «Искра»	В пом. №№ 9-10 приборы отопления отсутствуют, проходят разводящие трубопроводы отопления
10	Горячее водоснабжение	Централизованное	В пом. №№ 9-10 отсутствует
11	Холодное водоснабжение	Централизованное от сетей «Новогор - Прикамье»	В пом. №№ 9-10 отсутствует
12	Канализация	Централизованный сброс в городскую сеть	В пом. №№ 9-10 отсутствует
13	Вентиляция	Приточно-вытяжная	Удовлетворительное
14	Электроснабжение	Централизованное, скрытая проводка	Отключено, отсутствуют приборы освещения
15	Сети связи и ПОС	Нет	-----
16	Износ здания по ТП	30%	

### 3. Фотоматериалы:



Пом. № 9 ТП от 16.12.2008

Пом. №10 ТП от 16.12.2008

#### Выводы:

1. Техническое состояние помещения удовлетворительное.
2. Требуется текущий ремонт внутренней отделки помещений, восстановление полов.
3. Незаконного использования нет.
4. Перепланировки нет.
5. Общего инженерно-технического оборудования нет.
6. СИП, МОП - нет.
7. Переоборудования нет.
8. Мусора нет.

Подпись представителей:

/ Т.М. Бурмистрова /

/ А.Л. Шгин /