


Инв. ? подл.	Подп. и дат	Взам. инв. ?



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кз	Примечание
1	ГОСТ 23279-85	Сетка 1С $\frac{16AIII-200(100)}{16AIII-200(100)}$ 295x315	1	151.7	
	ГОСТ 8509-93	Узолок 75x75x6 мм поз. м	8.0	6.89	55.12
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 10140-2003	П 100-1000.500.50 М <sup>2</sup>	5.6		
		Бетон кл. В15 W6 М <sup>3</sup>	0.96		
		Линолеум М <sup>2</sup>	9.6		
		Цементный р-р М <sup>3</sup>	0.192		

1. За нулевую отметку принята отметка чистого пола первого этажа здания.
2. Существующий деревянный пол демонтировать.
3. Выполнить монолитный участок перекрытия на месте отверстия существующего люка.

						12-2007-АС			
						Эвакуационные выходы из подвала МОУ "Средняя школа №34" по ул. Маяковского, 33 в г. Пермь			
Изм.	Кол. уч.	Лист?	док	Погн.	Дат		Стадия	Лист	Листов
							РП	10	10
Инж.-констр.	Данилова					Монолитный участок перекрытия. 1-1	ООО "Вектор" г. Пермь		