

???. N ????.	?????? ? ????	?????. ????. N	????? ? ? ? ? ? ? ? ?

-

Спецификация к схеме расположения узлов крепления ригелей

Сущ. ж/б колонна

Сущ. металлич. опорный столик

Сущ. эаклад демаль

Марка по з.	Обозначение
1	ГОСТ 19903-74
2	ГОСТ 19903-74

сталь

асбетон

1. Данный лист смотреть совместно с л. АС-10.

2. Производство работ выполняется следующей последовательностью:
 - 2.1. Установить в проектное положение поз. 1; прибратить ее к тщ. закладной детали ж/б колонны.
 - 2.2. Установить в проектное положение поз. 2. Обварить ее с поз. 1; существующей закладной деталью колонны, существующим столиком.
 3. Чистка по сварке и антикоррозионной обработке см. л. АС-13.

