



Лестница в верховой части разделяется на две ветви. Работы в верховой части выполняются с последовательной заменой ветвей с пропуском пешеходов по второй (неремонтируемой или уже отремонтированной) ветви. В низовой части пропуск пешеходов организуется по тропинке вдоль перехода

						375-ПОС.ГЧ-1			
						Капитальный ремонт лестничного перехода от ост. "Промкомбинат" до м-на Вышка-2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
ГИП		Тимофеев Д.Р.			09.11		П	1	1
Проверил		Тимофеев Д.Д.			09.11				
Разработал		Воробьев А.А.			09.11				
						Схема расположения участков ремонта	ООО "НПЛ ТРАНСМОСТ"		