

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Лепешинской до жилого дома по адресу Ветлужская, 48

Год расчета - 2012

Путь - ВК Лепешинской -- Ветлужская, 48

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Лепешинской	77-Т-1	273	5.6	1985	Надземная	0	0	0	0	1
77-Т-1	77-К-1	273	15.5	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-1	77-Т-2	273	49	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-Т-2	77-Т-3-2	273	30.2	1985	Надземная	0	0	0	0	1
77-Т-3-2	77-Т-4	273	38.8	1985	Надземная	0	0	0	0	1
77-Т-4	77-Т-9	219	80	1985	Надземная	0	0	0	0	1
77-Т-9	77-Т-11	219	28.5	1985	Надземная	0	0	0	0	1
77-Т-11	77-К-17	159	51.1	1985	Надземная	0	0	0	0	1
77-К-17	77-К-17а	159	20	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-17а	77-К-18	159	67.5	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-18	77-К-19	159	40.6	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-19	77-Т-20	108	19.4	1985	Надземная	0	0	0	0	1
77-Т-20	77-Т-22	108	45.6	1985	Надземная	0	0	0	0	1
77-Т-22	77-К-23	108	59	1985	Надземная	0	0	0	0	1
77-К-23	Ветлужская, 48	108	25.4	2005	Подземная	0	0	0	0	1