



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

13.08.2025 № Пр55-01-06-198

О внесении изменения в приказ
Государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия Пермского
края от 21 января 2022 г. № Пр55-01-06-13
«О включении выявленного объекта
культурного наследия – памятника "Флигель
купца Лаптева (постоялый двор) с воротами"
в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской
Федерации»

В соответствии с подп. 10 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 3.1.33 Положения о Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 19 апреля 2017 г. № 260-п «О передаче функций в сфере охраны объектов культурного наследия и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 21 января 2022 г. № Пр55-01-06-13 «О включении выявленного объекта культурного наследия – памятника "Флигель купца Лаптева (постоялый двор) с воротами" в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» следующее изменение:

1.1. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.



2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Начальник инспекции




А.В. Князева



«Приложение 3
к приказу
Государственной инспекции
по охране объектов культурного
наследия Пермского края
от 21.01.2022 г.
№ Пр55-01-06-13

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия – памятника «Флигель купца Лаптева
с воротами», расположенного по адресу: Пермский край,
г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 25

№	Наименование, описание предмета охраны	Изображение
1. Градостроительные характеристики		
1.1	Расположение вдоль шоссе Космонавтов (бывший Казанский тракт) на территории бывшей деревни Данилиха	



1.2	Бассейн визуального восприятия: шоссе Космонавтов от Бакового пер. до ул. Борчанинова, с моста по ул. Борчанинова	
1.3	Состав памятника: - полукаменный Г-образный корпус с кирпичной пристройкой (литера А, А2), - каменный флигель (литера А1), -каменные ворота с калитками	
2. Архитектурные особенности (экстерьер)		
2.1	Объемно-пространственное решение – 2-этажное здание, состоящее из трех объединенных объемов – 2-этажного Г-образного в плане (лит. А), 2-этажной прямоугольной в плане пристройки (лит. А2) и 2-этажного прямоугольного в плане (лит. А1)	
2.2	Характер декоративной отделки фасадов в стилистике архитектурной эклектики:	





Лит. А.		
2.2.1	- венчающий карниз большого выноса, гладкий фриз	
2.2.2	- прямоугольные окна центра 2го этажа северо-западного фасада в обрамлении наличников в виде архивольта, опирающегося на канелюрованные пилястры	
2.2.3	- прямоугольные окна центра 1го этажа северо-западного фасада в обрамлении штукатурных профилированных наличников с сандриком – полочкой	

2.2.4	- прямоугольные окна 1-го этажа в обрамлении штукатурных профилированных наличников	
2.2.5	- междуэтажный профилированный карниз	
2.2.6	- расположение, габариты, историческая расстекловка оконных проемов, в т.ч. не используемых	
Лит. А2		
2.2.7	- венчающий профилированный карниз;	

2.2.8.	- рамочные наличники лучковых проемов;	
2.2.9	- междуэтажный профилированный карниз	
2.2.10	- расположение, габариты, историческая расстекловка оконных проемов, в т.ч. не используемых	
Лит. А1		
2.2.11	- фигурный аттик над северо-западным фасадом с циркульным слуховым окном,	

2.2.12	- венчающий карниз большого выноса на каменных плитах, - филенчатый фриз на северо-западном фасаде, - гладкий фриз дворовых фасадов;	 
2.2.13	- межоконные пилястры 2-го этажа северо-западного фасада с вставками каменных плит, - арочные окна в обрамлении наличников в виде архивольта, опирающегося на пилястры; - горизонтальные филенки под окнами;	
2.2.14	- руст первого этажа северо-западного фасада, -рамочные наличники лучковых проемов с замковыми камнями, - горизонтальные подоконные филенки;	
2.2.15	- междуэтажный профилированный карниз,	



2.2.16	- кирпичные наличники лучковых оконных проемов дворовых фасадов, - подоконные горизонтальные филенки;	
2.2.17	- скругленные юго-западный и юго-восточный углы;	
2.2.18	- расположение, габариты, историческая расстекловка оконных проемов, в т.ч. не используемых	

Ворота		
2.2.17	- кирпичные ворота с арочным завершением с двумя калитками (в режиме реставрации)	 
3. Конструктивные особенности		
3.1	Материал фасадной поверхности: - литера А – штукатурка, окраска; - литеры А1, А2 – кирпичная лицевая кладка	
3.2	Крыша скатная, кровля металлическая фальцевая с организованным водостоком	

4. Архитектурные особенности (интерьер)

4.1

Планировочное решение –
расположение капитальных
стен, лестниц, проемов



4.2

Арочные проемы в коридорах
2го этажа (лит. А)



4.3	Двупольные филенчатые двери	
4.4	Профилированные потолочные карнизы	

4.5	Парадная лестница с мраморными ступенями, деревянными перилами (лит. А1):	
4.5.1	- мраморный пол лестничных площадок;	
4.5.2	- потолочная розетка с растительным орнаментом;	

4.5.3	- профилированные оконные наличники;	
4.5.4	- декоративное оформление (кронштейны) основания межэтажной площадки	
5. Мемориальные особенности		
5.1	Подлинный объект материальной культуры, свидетельствующий о развитии архитектуры и строительного искусства в Пермской губернии	

»

